

SNI 07-0817-1989

**ICS** 

# Ferovanadium

SMI 07-0817-1989 A 1967-6/107-1989 UDC.669.15' 292-198



## FEROVANADIUM

SII. 0996 - 84

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN



## **FEROVANADIUM**

#### 1. RUANG LINGKUP

Standar ini meliputi definisi, klasifikasi, syarat mutu, cara pengambilan contoh, cara uji, syarat lulus uji, cara pengemasan dan syarat penandaan untuk ferovanadium.

## 2. DEFINISI

Yang dimaksud dengan ferovanadium adalah paduan besi dengan vanadium dalam bentuk partikel (bongkahan, butiran dan lain-lain) terutama yang digunakan sebagai bahan imbuh dan atau pemadu dalam pembuatan besi dan baja.

#### 3. KLASIFIKASI DAN SIMBOL

Ferovanadium diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas dengan simbolnya seperti pada Tabel I.

Tabel I Kelas dan Notasi

Кe	l a s	Simbol
	A	FV 1A
1	В	. FV 1B
	A	FV 2A
2	В	FV 2B
3	A	FV 3A
3	В	FV 3B
4	A	FV 4A
4	B A B	FV 4B

## 4. SYARAT MUTU

## 4.1. Komposisi Kimia

Komposisi kimia secara umum tercantum pada Tabel II. Bila diinginkan persyaratan khusus maka harus ditulis mutu khususnya.

Tabel II Komposisi Kimia

			Komposisi Kimia, %							
K e	las	Simbol	v	C	Si	P	s	Al	Mn	
1 <b>-1</b> 1	Α	FV 1A	70,0 80,0	maks	maks	maks	maks	maks 0,75	maks 0,5	
<b>≨1.</b>	В	FV 1B	50,0-60,0	0,2	0,2 1,0	0,050	0,050			
2	A	FV 2A	70,0 - 80,0	maks 1,5	maks maks		maks 0,050	maks 1,5	maks 0,5	
4	В	FV 2B	50,0 — 60,0 ·		2,5					
3	Α	FV 3A	70,0 80,0	maks	maks maks	maks maks	maks	maks		
J		8,0	0,050	0,10	1,5					
	Α	FV 4A	50,0 60,0	maks 3,0	maks	maks	maks	maks	maks	
4	В	FV 4B	35,0 - 45,0		0 11,0	0,10	0,10	1,5		

## 4.2. Ukuran Partikel

Ukuran partikel secara umum seperti yang tertera pada Tabel III.

## Tabel III Ukuran Partikel

Kelas	Simbol	Ukuran Partikel mm	
Ukuran umum	u	1 - 100	
Ukuran kecil	k	1 — 50	

#### 5. CARA PENGAMBILAN CONTOH

- 5.1. Pengambilan contoh dilakukan oleh petugas yang berwenang.
- 5.2. Pengambilan dan penyiapan contoh dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 6. CARA UJI

## 6.1. Cara Uji Komposisi Kimia

Cara uji komposisi kimia dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 6.2. Cara Uji Ukuran Partikel

Cara uji ukuran partikel dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 7. SYARAT LULUS UJI

Ferovanadium dinyatakan lulus uji bila memenuhi semua persyaratan pada butir 4.

#### 8. CARA PENGEMASAN

Partikel yang berukuran kecil dikemas dalam kantong yang kedap air, peti atau drum. Partikel yang berukuran besar dikemas dalam drum atau peti.

## 9. SYARAT PENANDAAN

Pada setiap kantong kemasan, drum atau peti diberi tanda dan tulisan dengan jelas yang paling sedikit mencantumkan:

- Nama komoditi
- --- Klasifikasi
- Ukuran partikel
- Tahun pembuatan
- Beratnya
- Nama atau merek dagang pabrik
- Khusus untuk partikel yang berukuran kecil yang dikemas dalam kantong pada setiap kantong dicantumkan berat setara vanadiumnya.



